



Matasci Leonardo
Via Montecucco 32
6596 Gordola

COMUNE DI GORDOLA RICEVUTO						Data term. 16.3.2020				
- 6 FEB. 2020										
Sindaco: 		Segr.: 		Doc. Nr.						
CAN	UDC	FIN	AAP	POL	SCU					
	CN									
1	2	3	4	5	6	<input checked="" type="checkbox"/>	8	9	10	11

Gordola, 06.02.2020

Egregio sig. Sindaco, egr. sig.ri Municipali

Interpellanza

Con la presente, avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge Organica Comunale (art. 66) e dal Regolamento comunale (art. 66) mi permetto di interpellare il Municipio sul seguente tema.

L'orologio che si trova sul campanile della chiesa parrocchiale funziona molto bene per quanto riguarda la sezione sonora; non così per la parte visiva: le lancette non segnano correttamente le ore.

Chiedo cortesemente di voler provvedere ad ovviare a questo inconveniente, predisponendo i lavori di ripristino della corretta visualizzazione del quadrante dell'orologio murale.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Leonardo Matasci, consigliere comunale



Risposta interpellanza del 06 febbraio 2020 presentata dal CC sig. Leonardo Matasci

Concerne: Malfunzionamento orologio campanile Chiesa Parrocchiale

Il Municipio ringrazia il Consigliere Comunale sig. Leonardo Matasci per l'interpellanza presentata e approfitta dell'occasione per ricordare come:

la chiesa Parrocchiale dedicata a San Antonio Abate fu progettata dall'arch. Alessandro Ghezzi di Locarno, e inaugurata con la benedizione dall'arciprete di Locarno Mons. Fonti il 4 novembre 1896. A fine anni '90 il Consiglio Parrocchiale aveva eseguito importanti opere di restauro e miglioria. In questo ambito anche il Municipio, oltre che a contribuire ai costi dei citati lavori, aveva stanziato un credito di fr. 22'000.- per restaurare l'orologio del campanile di proprietà comunale, risalente al 18mo secolo e considerato un capolavoro d'arte orologeria della nostra regione. Gli interventi eseguiti erano stati in particolare: un restauro conservativo per quanto riguardava l'estetica dell'orologio e tecnico radicale per la parte meccanica.

Entrando nel merito dell'interpellanza del sig. Matasci osserviamo come:

- il meccanismo di funzionamento delle campane è indipendente da quello dell'orologio, motivo per il quale i battiti delle stesse rispettano regolarmente le ore.
- Per quanto riguarda il ripristino della normale funzionalità dell'orologio, i nostri servizi si sono subito prodigati interpellando una ditta specializzata nel ramo.
A seguito del fatto che la ditta ha sede in Svizzera interna, e dello stato di necessità decretato nel frattempo dal Consiglio di Stato,
 - * è stato possibile eseguire i lavori solo nel corso del mese di ...*Giugno (9-10)*
 - ** i lavori che sono già stati deliberati nel corso del mese di aprile saranno eseguiti appena possibile.
- Informiamo inoltre come nel frattempo il Municipio ha pure stipulato, sempre con la stessa ditta, un contratto di manutenzione annuale dell'orologio del campanile che ricordiamo ancora è di proprietà comunale.

(*) (**) Varianti di risposta a dipendenza di quando si terrà il CC

-03- Ambiente / il Capo Dicastero Lorenzo Manfredi

Gordola, 08 aprile 2020 / ris. mun. no. 4580 del 08.04.2020